

	Б	частично	Х	Ремонт асфальта; установка пандусов на входном крыльце; ремонт крыльца; замена въездных ворот и калитки	Х	Х	Х	Х	Х
--	---	----------	---	---	---	---	---	---	---

Часть 3

N п/п	Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта					
		Расстояние до объекта от остановки транспорта	Время движения (пешком)	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет	Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет	Перепады высоты на пути: есть, нет (описать), их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
1	21	22	23	24	25	26	27
	Терсь Левый берег Цирк	240.8 м. 395 м. 463.3 м.	5 мин	да	нет	нет	нет

Реестр

доступности значимых (приоритетных) для инвалидов транспортных средств общественного транспорта

Общее количество транспортных средств общего пользования (общественный транспорт), в том числе			Количество транспортных средств общего пользования (общественный транспорт), адаптированных для инвалидов, в том числе		
автобусы	троллейбусы	трамваи	автобусы	троллейбусы	трамваи
1	2	3	4	5	6
5	3	2	5		
23	5	6	23		
25	6	8	25		
27	6а	9	27		
28			28		
41			41		
87			87		
88			88		
345			345		